

16. MSV413L(8.5),MSV413L(10) ハリマーク

警告

1. 服装は体に合った物を着用してください。保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴、地下足袋）等を用意し安全な服装で作業すること。
2. ガス中毒防止のため、換気の悪い場所では運転しないこと。
3. 燃料水素及び生物を飼育している場所からの直接給水は絶対にしないこと。
4. 散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。

注意

1. 使用する薬剤の取扱説明書を良く読んで正しく使用すること。
2. 無用な人は散布作業の付近に近づけないこと。
3. 機械の転倒事故防止のため、ロープ等で固定して使用すること。
4. ホースを巻取る時は安全を確認してから行うこと。
5. 点検、調整、清掃時にはまずエンジンを停止すること。
6. エンジン回転中はみだりにスイッチ、コックを操作しないこと。
7. カバー内には手や物を入れないこと。
8. カバーを外しては散布作業しないこと。

P/N 291837

高温注意

マフラやその付近に触れないこと。
やけどをします。

P/N . 682761

3

入
↑
ポンプ
クラッチ
↓
切

4

OFF
巻取
↓
ON

5




ブレーキ・走行レバーの取り扱い

6

注意

- 巻取りはホースに圧力をかけて巻くこと。
- ホース巻ドラムを損傷します。
- ホースがつぶれて薬液の流れが悪くなります。

P/N . 292862



523077-16